



Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3

Инструкция по Эксплуатации



SKYPOINT

Digital Skydiving Altimeter

Функции электронного высотомера-

Индикация высоты -500 +9999 м. и вертикальной скорости.

Автоматическая корректировка высотомера "0".

Управление одной кнопкой, защита от случайных нажатий.

Переход в «спящий режим» через 14 часов.

Функция предотвращения обнуления высотомера при продолжительном горизонтальном полете.

Питание- Li Po аккумулятор . Mini USB

Предупреждение о разряде батареи- LB

Ударопрочная и конструкция устройства.


Устройство выдерживает кратковременное погружение в водную среду.

Температурный режим - 20 + 80 C, расширенный до - 40C



Зарядка Литий-полимерных батарей

Подключите Высотомер к зарядному устройству, процесс заряда начнется автоматически. После извлечения USB шнура из устройства, высотомер автоматически выключится. Индикация зарядки производится только при включенном устройстве. Среднее время полной зарядки аккумулятора 2 часа.



Не отображается при зарядке от USB порта ПК

При появлении на дисплее LB-Зарядите устройство

!!! **ВНИМАНИЕ** !!!
Парашютный спорт связан с риском для жизни,
следуйте всем инструкциям и предупреждениям.



Цифровой высотомер парашютиста «Скайпоинт» предназначен для контроля высоты спортсменами-парашютистами, во время выполнения парашютных прыжков.

Технические характеристики устройства.

Дисплей жидко-кристаллический, 4 разряда.

Барометрический датчик BOSCH

Погрешность в измерении 1м.

Температурный режим работы -20C +80C.

Питание литий-полимерный аккумулятор 200mAh.


Количество циклов зарядки- 300.

Зарядка от зарядного устройства или USB порта ПК

Индикация режимов зарядки
CHG- зарядка, FULL-заряжен.

Включение-выключение

Нажать на кнопку и удерживать не менее 3 секунд, при появлении 8888, отпустить и в течении 1 секунды произвести одно короткое нажатие, после этого появится на дисплее «----», произвести еще одно короткое нажатие.



Индикация скорости.



Режим индикации вертикальной скорости работает только при активном режиме. Переключение между высотой и скоростью осуществляется коротким нажатием на кнопку устройства.

Высотомер является вспомогательным устройством для контроля высоты. Производитель не несет ответственности за любые последствия, связанные с применением устройства.

Дата продажи



Гарантия производителя 1 год с момента реализации.

Не вскрывайте и не подвержайте устройство воздействию агрессивных сред!

В случае неисправности устройства, обратитесь к дилеру или производителю.

«Атмолаб» 2014 отзывы и претензии направляйте forum.atmogearlab.ru

Сделано в России.